Handwerkzeug

Messwerkzeuge



Doppelmeter

Aus Holz oder Kunststoff. Die aus Leichtmetall gefertigten Modelle sollten nicht verwendet werden! Sie könnten unter Umständen Spannung führen.

Die Masseinheiten sind: 1m = 10dm = 100cm = 1000mm Im Maschinen- und Apparatebau werden die Masse in mm und auf Bauplänen in cm angegeben.



Massstab


Für genaue Werkstatt - Arbeiten



Messband

Für das Ausmessen von Kanälen, Kabeln. Imprägniertes Leinenband und neu aus Kunststoff oder Metall.


Nur saubere und trockene Bänder wieder aufrollen!



Messschieber (Schieblehre)

Ein Präzisionsmessinstrument zum Messen von Aussen-, Innen- sowie Tiefenmassen von Körpern.

Sie ist immer in einer Schutzhülle aufzubewahren.




Anreisswerkzeuge




Vorstecher

Im Holz wird ein Ansatzpunkt für die Schraubenspitze vorbereitet.



Körner


Besteht aus Werkzeugstahl. Die Körnerspitze hat einen Winkel von 60°.





Durchschlag

Zum Versenken von Nägeln oder Lösen von Metallstiften.



Reissnadel

Das Anreissen auf Metallen erfolgt mit einer Reissnadel. Leichtmetalle oder Kunststoffe sind mit Bleistift zu bezeichnen, da beim Biegen das Material brechen könnte.



Fettkreide

Auf der Baustelle sind die Schalterstellen und die Leitungsführungen auf dem Mauerwerk anzuzeichnen.

- Fettkreidenhalter

Sägewerkzeuge

Holz:



Fuchsschwanz

Zum Schneiden von "groben" Holzstücken.



Feinsäge

Zum Schneiden von Dachlatten.



Bohrsäge


Als Sondierbohrer, Raspel oder als Lochsäge in dünnem Material.



Gehrungsholz

Führung zum Schneiden von Holz und Kunststoffkanälen.

Metall:



Metallsägebogen


Das Sägeblatt ist fest anzuziehen. Die Sägezähne müssen in Stossrichtung eingespannt sein!

In Stossrichtung muss ein kleiner Druck aufgebaut werden.


Das Zurückziehen des Sägebogens erfolgt ohne Druck!

Metallfeilen


Bezeichnung der Einzelteile:



Feilenformen:



Hiebarten:





Schlag- und Spitzwerkzeuge

Hammer:



Schlosserhammer (ca. 300g)

Zum Einschlagen von Nägeln sowie Nagelbriden für Kabel.

Lockere Hammer oder Hammer mit angebrochenem Stiel sind gefährlich und können zu Verletzungen und Sachschäden führen!



Nylonhammer (ca. 300g)

Zum Bearbeiten von Blechen oder Befestigen von Motorenlagern.



Handfäustel (1000-1500g)

Für schwere Arbeiten wie spitzen.

Er wird meistens in Zusammenhang mit einem Meissel verwendet.

Meisselarten und Formen:



Flachmeissel

Für weiche Baustoffe wie Gips und Backstein.



Spitzmeissel oder Steinmeissel

Zum Bearbeiten von harten Baustoffen wie Beton.



Elektrikermeissel (Dübelmeissel)


Für feine Spitzarbeiten



Stechbeitel

Es werden Aussparungen im Holz erstellt. Die Schneide ist zu schützen.

Materialien zum Gipsen





Gipsbecher

Aus Gummi oder Kunststoff



Pinsel

Bei der Anwendung sollten sich keine Metallteile in den Pinselhaaren befinden (Oxydation).



Spachtel

Die Werkzeuge, welche mit Gips in Kontakt gelangen, sind anschliessend sauber zu reinigen. Gips enthält Kalk und dieses greift die Metalle an.



Stukkateurspachtel / Lanzette

Für feine Spachtelarbeiten

Richtwerkzeuge



Wasserwaage

Aus Kunststoff, Holz oder Aluminium. Die Schaugläser ermöglichen eine Waag- und Senkrecht-kontrolle.


Achtung: Vor Schlägen und Hitze schützen!



Senklot (Senkel)

Dient zur senkrechten Montage von langen Rohren, Beleuchtungsmasten, Steckdosen, Schalter, usw.

Ein Meterriss gilt als Bezugspunkt auf dem Rohbau und zeigt die Höhe von 1 m ab fertigem Fussboden an.



Schlagschnur


Enthält eine Richtschnur, welche mit farbigem Markierungspulver versehen ist. Damit können Linien an Decken und Wänden angebracht werden.

Erleichtert die Montage von Rohren, Kanälen, Leuchten usw.



Anschlagwinkel

Anschlagwinkel mit 90° oder 135° (für Gehrungsschnitte).





Streichmass

Zum Anzeichnen von sich wiederholenden Massen.

Bohrwerkzeuge:







Hartes Material → kleine Drehzahl

Weiches Material → grössere Drehzahl

Grosser Bohrerdurchmesser → kleine Drehzahl

Kleiner Bohrerdurchmesser → grössere Drehzahl

Spiralbohrer

Durch eine drehende Bewegung einer Schneide wird der Werkstoff abgetragen.

HSS-Bohrer: Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl

Hochlegierter Werkzeugstahl für hohe Arbeitstemperatur und höherer Schnittgeschwindigkeit.

WS-Bohrer: Werkzeug-Stahl

Günstiger Bohrer für "Bastler"

Spiralbohrer Typ N: Spitzwinkel von 118°

Einsatzgebiet: Von Stahl bis zu kurzspanenden Leichtmetallen.



Spiralbohrer Typ W:

Spitzwinkel von 130°

Einsatzgebiet: weiche Materialien wie PVC, Plexiglas, Kupfer oder Aluminium.



Spiralbohrer Typ H:

Spitzwinkel von 60-130°

Einsatzgebiet: Hartes, sprödes Material, Messing, Bronze, Marmor oder Hartpapier



Nachschleifen von Bohrern:


Von Hand seitlich an der Schleifscheibe durch eine Drehbewegung des Bohrers oder auf der Frontseite der Schleifscheibe durch eine Kippbewegung.

Es bedarf einiger Übung, um annähernd ein genaues Nachschleifen von einem Spiralbohrer zu erhalten.

Winkelkontrolle mit: Schleiflehre oder 2 Muttern

Arbeitsregeln beim Bohren:

- Eine feste und sichere Aufspannung des Werkstückes
- Bohrer fest eingespannt
- genügende Kühlung (Bohröl)
- Kunststoffe, Guss und Messing ohne Kühlmittel bohren
- Wenn nötig ist vorzubohren
- Tragen der Schutzbrille
- Keine offenen Kleidungsstücke
- keine offene lange Haare (Haarnetz tragen)



Versenker

Mit einem Versenker werden vorgebohrte Löcher wie folgt weiterverarbeitet:

1 **Entgraten** Die Bohrung wird entgratet, wenn

nicht scharfe Kanten verlangt sind.

2. **Ansenken** Kleine Facetten an Bohrungen


anbringen, die meist als Voroperation

gelten (z. B. Gewindeschneiden).

3. **Versenken** Schraubenköpfe von

Senkkopfschrauben werden in das

Material eingelassen.



1. Konusbohrer

Zum Bohren in Kunststoffen oder Metall.

2. Stufenbohrer

Zum Bohren von verschiedenen Durchmessern




Astlochbohrer (Zobobohrer)

Zum Bohren in Holz. Das Bohrloch ist gut zu leeren! Zobo = Zobrist-Bohrer



Lochsäge

Für Löcher in Metall, Holz oder PVC.



Lochstanze

Zum Stanzen von Löchern in Metall.

Für die Montage von Schaltern, Signalleuchten und Messinstrumenten.

- 1 Druckschraube
- 2 Matritze
- 3 Stempel



Glockenfräser

Zum sauberen Bohren in Wand- und Bodenplatten, Gasbeton- und Kalksandstein sowie Gipskarton.

Die Krone ist diamant- oder hartmetallbestückt.

Der Schlag ist auszuschalten!

- 1 Glockenfräser
- 2 Aufnahmeschaft
- 3 Zentrierbohrer



Bohrkrone (Dosensenker)

Zum sauberen Bohren in Backstein und Kalksandstein. Die Krone ist diamant- oder hartmetallbestückt. Schläge und das Steinmaterial nützen die Bohrer stark ab. Nur einwandfrei geschärfte Bohrer bringen die geforderte Arbeitsleistung.

Der Schlag ist einzuschalten!



Sicherheits-Kreisschneider

Um Ausschnitte in Kunststoff, Kupfer und Aluminium zu erstellen.

Für Stahlblech sind Spezialmesser einzusetzen.



Holzbohrer

Wenn mit normalen Spiralbohrern in Holz gebohrt wird, franst das Holz um das Loch aus.

Mit Holzbohrern werden die Holzfasern sauber getrennt.

Das Behrloch ist immer gut zu entleeren, damit keine Lübe


Das Bohrloch ist immer gut zu entleeren, damit keine Überhitzung des Materials stattfindet.

- 1 **Durchbruchbohrer** für weiche Materialien
- 2 **Schlangenbohrer** für weiche bis halbharte Materialien
- 3 Flachfräsbohrer für harte Hölzer

Schraubenschlüssel:

Zum Lösen und Anziehen von Sechskantschrauben verwendet man immer den **passenden** Schraubenschlüssel.


Es wird keine Kombizange verwendet! Sie sind doch ein Fachmann, oder??????? Je nach Objekt bzw. Zugänglichkeit der Schrauben stehen uns folgende Schlüsselarten zur Verfügung:




Die Schlüsselweiten für Sechskantschlüssel sind normiert.

Die Schraubenkopfgrössen der M- (metrischen) und Zollschrauben sind in der Regel gleich gross und stehen in einem Verhältnis zum Gewindeaussendurchmesser.

Schraubengewinde in mm	M 4	M 5	M 6	M 8
Schlüsselweite in mm	7	8	10	13





Richtig

Schraubenzieher:

Zum Lösen und Anziehen von Schlitzschrauben verwendet man immer den passenden Schraubenzieher. Es wird keine Kombizange verwendet! Schraubenzieher dürfen nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.

Es ist nur isoliertes Werkzeug zu verwenden! Je nach Objekt bzw. Zugänglichkeit der Schrauben stehen uns folgende Schraubenzieher zur Verfügung:



Normaler Schlitzschraubenzieher

Es sind Schraubenzieher auszuwählen, welche in der Breite und Dicke genau passen.



Faustschraubenzieher




Festhalteschraubenzieher

Erleichtert das Einführen einer Schraube an einer schlecht zugänglichen Stelle, nicht zum Anziehen verwenden



Winkelschraubenzieher

Wenn aus Platzgründen der normale Schraubenzieher nicht angewendet werden kann.



Phasenprüfer (Ist kein Messgerät)

- 1. Vorwiderstand (mind. 500 000 Ω)
- 2. Glimmlampe
- 3. Feder
- 4. Kontakt







3

Der Phasenprüfer dient zur Spannungskontrolle. Je nach Ausführung und Verhältnisse (Standort oder Berühren eines geerdeten Gegenstandes)

leuchtet das Glimmlämpchen ab ca. 70 V!

Der Vorwiderstand (1) hat die Funktion, die Berührungsspannung und den Berührungsstrom durch den Menschen zu begrenzen (ca. 0,025mA).

Schraubenzieherformen:

1 Schlitz (Grössen 00, 0, 1, 2, 3, 4 usw.) 2 Inbus











3 Philips (Grössen 0, 1, 2, 3, 4)


4 Pozidrive (Grössen 0, 1, 2, 3, 4)

5 Torx (Grössen T6, T8, T10, T15, T20, T25 – T40)

Bildungszentrum der Elektrobranche – Bernstrasse 26 – 3322 Urtenen-Schönbühl

Werkzeug EIT.bern Reg. 1

Zangen und Abisolierwerkzeuge: Nur isolierte und unbeschädigte Griffe!!



Spitzzange

Für das Festhalten und Formen von Drähten.



Seitenschneider

Nur für das Abschneiden von Kupfermaterialien. Zum Abschneiden von Drähten bis ca. 10mm².



Kombizange

Für den Drahteinzug.

Es sollen keine Muttern und Schrauben festgehalten werden! Die Oberfläche kann beschädigt werden und könnte zu einer Oxydation führen!



Kabelschere

Zum Abschneiden von Leitern bis zu 500 mm²



Zange zum Stanzen, Thermoplastmaterialien

Um Ausschnitte in AP- Edizio (Feller) Deckel zu erstellen. Um Ausschnitte in Kanaldeckel oder PVC zu erstellen. Nicht geeignet für Duro - Plast!

Abisolierwerkzeuge:



Kabelmesser



Kabelmesser



Kabelabmantler



Abisolierzange mit Stellschraube

Die Stellschraube ist entsprechend dem Drahtquerschnitt einzustellen!



Automatische Abisolierzange

Für Drähte und Litzen von 0,1 bis 6,0 mm² mit Längenanschlag.



Schwachstrom Abisolierwerkzeug


Für feine Drähte.

Rohrbearbeitungswerkzeuge:



Isolierrohrabschneider

Zum Abschneiden von Isolierrohren (KIR). Das Messer kann ausgewechselt werden.



Rohrschneidezange

Zum Abschneiden von Kunststoffrohren.



Panzerrohrabschneider

Zum Abschneiden von Kunststoff- und Metallrohren.

Biegewerkzeuge:



Biegefeder

Zum Kaltbiegen von Alu + Isolierrohren (M16, M20, usw.).



Virax

Zum Biegen von Aluminiumrohren.

Div. Werkzeuge:



Wasserpumpenzange

Zum Festhalten von Gegenständen.



Schraubzwinge

Zum Festhalten von Gegenständen.

Bildungszentrum der Elektrobranche – Bernstrasse 26 – 3322 Urtenen-Schönbühl

Gewindeschneiden

Innengewinde

Bei der Montage eines Gegenstandes auf Metall muss der Elektroinstallateur EFZ in der Lage sein, ein Innengewinde selber herzustellen.

Vor dem Gewindeschneiden muss jedoch zuerst das Kernloch gebohrt werden.

Die Grösse dieses Kernlochs muss passen, da sonst der Gewindebohrer abbricht oder die Schraube zu wenig Halt hat. Ausserdem erreicht man durch das Ansenken des Kernlochs mit einem 90° Versenker, dass der Gewindeschneider besser anschneidet und die äusseren Gewindegänge nicht herausgedrückt werden.

Während des Schneidevorganges muss unbedingt geschmiert werden (z.B. Unschlitt, Schneideöl).

Faustregel für Kernlochgrösse:

Metrische - Gewindegrösse x Faktor 0,8 = Kernloch-Durchmesser

Beispiel: M6 ? $M6 \times 0.8 = 4.8$ mm

Da nun aber diese Bohrergrösse üblicherweise auf der Baustelle nicht vorhanden ist, wird eher der nächst grössere Bohrer gewählt, damit der Gewindeschneider nicht abbricht. d.h. **5mm.**

Gewindeschneiden von Hand:

Der Gewindebohrer muss genau axial in das Kernloch eingeführt werden. Bei langspanenden Werkstoffen und bei grösseren Gewinden müssen, durch wiederholtes Zurückdrehen des Gewindebohrers um etwa eine Viertel-Umdrehung, die Späne abgebrochen werden. Dadurch gelangt frischer Schmierstoff an die Schneidekanten.

Windeisen mit Rätsche: umschaltbar (vorwärts, rückwärts, starr)

Dreiteiliger Handgewindebohrersatz:

Dreiteiliger Handgewindebohrer





Vorschneider: mit einem Ring



Mittelschneider:

mit zwei Ringen



Fertigschneider:

mit <u>keinem</u> Ring (selten 3 Ringe)

Maschinengewindeschneider:



Mit Schaft für kurze Gewinde

Ohne Schaft für lange Gewinde

Der Maschinenschneider hat beim Spanraum an der Spitze eine Einkerbung!